Начальнику Территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г.Ачинске
Главному государственному санитарному врачу
по г. Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово,
Ачинскому, Боготольскому, Большеулуйскому,
Бирилюсскому, Козульскому,
Назаровскому и Тюхтетскому районам
**Шевелевой А.В.**

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 26 октября 2019 года № 21576 в МБДОУ ДС\КВ «Колокольчик» сообщаю о мерах, принятых для устранения замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологическом благополучия населения. Мною, как заведующей , приняты необходимые управленческие действия и разработан план устранения нарушений.

## ОТЧЕТ
## о выполнении мероприятий согласно предписания №21576 от 26.10.2019г Роспотребнадзора на 01.09.2019 года

| Пункт предписания | Отметка об исполнении |
|---|---|
| 1.Помещение необорудованное приточно-вытяжной вентиляцией для удаления избыточной влаги.(абэ1 п.13.4.санПиН 2.4.1.3049-13) | Установлен электро-механический вентилятор в проеме окна (фото1) |
| **2**.В разновозрастной группе-(туалетная комната) установлено 3 унитаза(при норме 4) п.6.16.2. Сан ПиН 2.4.1. 3049-13) | В туалетной комнате установлен 1 унитаз. (Фото2) |
| 3.В группе комбинированной направленности установлено – туалетная комната - 3 детских унитаза и 3 умывальных раковин(при норме 4) п.6.16.2. Сан ПиН 2.4.1. 3049-13) | В туалетной комнате установлен - 1детский унитаз и 1раковина (фото3, 4) |
| 4. В подготовительной группе установлено – туалетная комната – 3 детских унитаза (при норме 4) П.6.16.3. санПиН 2.4.1.3049-13) | В туалетной комнате установлен 1 унитаз. (Фото5) |
| 5.Горячим водоснабжением не обеспечена раковина для персонала в средней группе | раковина для персонала в средней группе обеспечена. |

| | |
|---|---|
| (п.9.1.ч.п.9.4 Сан ПиН 2.4.1.3049-13) | |
| **6.**Стены потолки 2 младшей группы (туалетная, спальня) имеют не гладкие. Дефекты оштукатуренных поверхностей.<br>6.1.Подготовительная, группа (групповая- потолок)<br>6.2.Группа комбинированной направленности, разновозрастной группы(туалетная)<br>6.3.Потолок в постирочной не гладкий имеет разрушения (абз1 . П.5.1. СанПин2.4.1.3049-13) | Проведены штукатурные работы подрядной организацией(фото6.7)<br><br>Проведены штукатурные работы подрядной организацией(фото8)<br><br>Проведены штукатурные работы подрядной организацией(фото9.10)<br>Потолок в постирочной отделан пластиковыми плитами, допускающие обработку влажным способом.(фото11) |
| 7.Не установлены вешалки для детских полотенец (для ног):6 групп (абз1 п.6.21. СанПин2.4.1.3049-13) | Установлены дополнительные крючки для полотенец для ног.(фото12) |
| 8. Кабинки с дефектами в 1 младшей, 2 младшей.( п.17.1. СанПин 2.4.1.3049-13) | Приобретены новые кабинки для (1 младшей, 2 младшей.фото13,14) |
| 9.Не установлено дополнительное освещение в логопедическом кабинете около зеркала (абз.3 п.10.14.СанПин 2.4.1.3049-13) | Установлен дополнительно настенный светильник (фото15) |
| 10.Отсутствуие на каждого ребенка 3 комплекта постельного белья (абз.2 п. 17.14. СанПин2.4.1.3049-13) | Приобретены дополнительно Комплекты постельного белья: всего 439 (справка из централизованной бухгалтериюот 03.09.19г) |
| **Общее количество детей на 01.09.2019г- 120** | |

**Заведующая МБДОУ Д/С КВ «КолокольчиК** **А.Г.Тарасова**

**04.09.2019г.**